# 福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年6月5日 東京電力株式会社

### <1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (6/5 11:00 時点)

号機		注水状況	原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	<b>炉心スプレイ系:約1.8 m³/h</b> 給水系:約3.4 m³/h	32.7	106.8 kPa abs	A系:0.05 vol% B系:0.08 vol%
2号機	淡水 注入中	<b>炉心スプレイ系:約6.0 m³/h</b> 給水系:約2.8 m³/h	46.4	14.76 kPag	A系:0.19 vol% B系:0.18 vol%
3号機	淡水 注入中	<b>炉心スプレイ系:約5.0 m³/h</b> 給水系:約2.8 m³/h	55.6	0.26 kPag	A系:0.12 vol% B系:0.12 vol%

<sup>\*:</sup>絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

【2号機】・6/5 原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリングを実施。

### <2. 使用済燃料プールの状況> (6/5 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	22.5
2号機	循環冷却システム	運転中	23.9
3号機	循環冷却システム	運転中	23.1
4号機	循環冷却システム	運転中	34

【2号機】・6/5 10:18~11:20 使用済燃料プールヘヒドラジンの注入を実施。

【4号機】・6/4 20:03 使用済燃料プール代替冷却系において、「エアフィンクーラ盤異常」の警報が発生し、二次系の循環ポンプ(A)が過負荷トリップしていることを確認。現場確認の結果、ポンプモータ端子箱付近に焦げ痕を確認したことから、21:27、富岡消防署(楢葉分署)に連絡。その後、同日 23:30、消防署から「火災ではない」との判断をいただいている。なお、使用済燃料プール代替冷却系については、同日 20:27、二次系の循環ポンプ(B)を起動しており、プール水温に有意な変動はなく、冷却状態に問題なし。

6/5 10:30 使用済燃料プール代替冷却系における二次系の循環ポンプ(B)の状態確認を実施するため、同ポンプを一時的に停止。ポンプ停止中のプール水の温度上昇は約 0.3℃/時と考えており、プール水温管理上、問題はないと考えている。類似構造である1号機の使用済燃料プール代替冷却系における二次系の循環ポンプ(A)及び(B)についても、今後、状態確認を実施する予定。

### <3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元	$\rightarrow$	移送先	移送状況	
2号機	<b>2号機</b> タービン <b>建屋</b>	$\rightarrow$	集中廃棄物処理施設 [ 雑固体廃棄物減容 処理建屋 ( 高温焼却炉建屋 ) ]	5/27 14:34~ 移送実施中	
3号機	<b>3 号機</b> タービン <b>建屋</b>	$\rightarrow$	集中廃棄物処理施設 [ 雑固体廃棄物減容 処理建屋 ( 高温焼却炉建屋 ) ]	6/3 10:15~ 移送実施中	
6号機	<b>6号機</b> タービン <b>建屋</b>	$\rightarrow$	仮設タンク	6/5 10:00~16:00 移送実施	

## <4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (6/5 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて <b>断続運転</b>	水バランスをみて <b>断続運転</b>

#### \*フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

### <5. その他>

- ・H23/10/7~ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5,6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23~ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6 ~ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/14~ 港湾内の海底土拡散防止を目的として、固化土(被覆材)による海底土被覆工事の本格施工に着手。
- ・H24/4/25~ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H24/6/5 2号機原子炉建屋開口部(ブローアウトパネル)のダストサンプリングを実施。

以上