

福島第一原子力発電所の状況

平成 25 年 8 月 28 日
東京電力株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (8/28 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心ブレ系：約 1.9 m³/h	33.2	105.8 kPa abs	A系： 0.03 vol%
		給水系：約 2.4 m³/h			B系： 0.03 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレ系：約 3.4 m³/h	44.1	11.94 kPa g	A系： 0.05 vol%
		給水系：約 1.9 m³/h			B系： 0.03 vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレ系：約 3.4 m³/h	43.0	0.25 kPa g	A系： 0.09 vol%
		給水系：約 2.0 m³/h			B系： 0.10 vol%

*: 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

・H25/8/29～ 1～3号機原子炉注水系へのヒドラジン注入を開始予定。

<2. 使用済燃料プールの状況> (8/28 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	29.5
2号機	循環冷却システム	運転中	27.8
3号機	循環冷却システム	運転中	26.5
4号機	循環冷却システム	運転中	38

※ 各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルへヒドラジンの注入を適宜実施。

<3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元 → 移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋 → 3号機 タービン建屋	8/27 10:18 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 (雜固体廃棄物 減容処理建屋 [高温焼却炉建屋])	8/24 10:38 ~ 移送実施中
6号機	6号機 タービン建屋 → 仮設タンク	8/28 10:00 ~ 8/28 15:00 移送実施

・7/16 13:00～ 5, 6号機屋外の仮設タンク(9基)には、震災時に5, 6号機各建屋に流入した海水および地下水(メガフロート水)を貯蔵しているが、本仮設タンク水を5, 6号機タービン建屋滞留水と同様に淡水化処理(RO)を行うため、6号機北側にあるFエリアタンクへ移送を開始。なお、本移送は8月下旬までの日中時間帯に行う予定。

<4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (8/28* 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

* フィルタの洗浄を適宜実施。

* 訂正: 8/27 と記載しておりましたので、お詫びして訂正させていただきます。

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

・H25/3/30 9:56～ 多核種除去設備(ALPS)の3系統(A～C)のうちA系統において、水処理設備で処理した廃液を

用いた試験(ホット試験)を開始。なお、6/15に発生したバッチ処理タンクからの水漏れの対応のため、ホット試験を中断中。8/6、多核種除却設備A系の吸着塔(6A)の吸着材を抜き取り、内部点検を行ったところ、フランジ面のすき間腐食と、吸着塔内溶接線近傍に腐食に起因すると推定される変色を確認。今後、腐食が確認された原因および影響範囲を評価するため、継続して調査を実施。

- ・H25/6/13 9:49～ 多核種除去設備(ALPS)の3系統(A～C)のうちB系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験(ホット試験)を開始。

H25/8/8 12:55～ 6/15に多核種除去設備A系で発生したバッチ処理タンクからの水漏れについて、現在A系で実施している腐食防止対策をB系でも実施するため、同設備B系を停止。

<5. その他>

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5,6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中
- ・H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H25/7/9 10:25～ 1号機サプレッションチェンバ内残留水素の排出、およびサプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、サプレッションチェンバ内への窒素ガス封入を再開。
- ・H25/8/19 10:04頃、免震重要棟前に設置している連続ダストモニタで放射能濃度が高いことを示す警報(放射能高高警報)が発生。そのため、同日 10:15 に発電所内の全面(半面)マスク着用省略可能エリアでのマスク着用を指示。
- 8/23 連続ダストモニタの放射能高高警報が発生した原因調査のため、3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去作業を実施していない状況で、3号機原子炉建屋上部における空気中の放射性物質(8/22採取)の核種分析を実施。分析の結果、3号機原子炉上西南西側において2回測定したうちの1回目の下方向で採取した1試料において、下記の通り過去の値に比較して若干高い値を検出。その他の分析結果については過去の変動範囲内であることを確認。
<3号機原子炉建屋上部[原子炉上 西南西側(下方向)]>
 - ・8/22 11:35～12:05(採取時刻)
セシウム 134: 1.2×10^{-3} Bq/cm³
セシウム 137: 2.6×10^{-3} Bq/cm³
- ・H25/8/27～ 4号機使用済燃料プール内の燃料取り出しへ向けて、原子炉ウェル、原子炉圧力容器、使用済燃料プール内のガレキ撤去及び炉内機器の移動作業などを適宜実施。
- ・H25/8/28 サプレッションチェンバ(S/C)内水位測定の実証試験に向けて、2号機原子炉建屋1階において、トーラス室調査用の既存の床穴を拡張。
- ・H25/8/28 10:35 1～4号機H4エリアタンク水移送作業に従事していた協力企業作業員が作業後、免震棟にて汚染検査を実施したところ、頭部、顔面および胸部に身体汚染が確認されたため、ホールボディカウンター受検を指示。その後、汚染箇所の拭き取り等を行い、スクリーニングレベル 13000cpm ($40\text{Bq}/\text{cm}^2$ 相当)以下であることを確認したため、同日午後2時51分、入退域管理棟より退出。なお、鼻腔および口腔スミヤ測定を行い汚染はなし。ただし、頭部に若干の汚染 5000cpm が確認されたため、ホールボディカウンター受検は後日実施。

【H4エリアタンクからの水の漏えいについて】

- ・H25/8/19 9:50頃、当社社員が、汚染貯蔵タンクエリアのパトロールを実施していたところ、H4エリアの堰内には1～2cm程度の水溜まりがあり、堰のドレン弁の外側に約3m×約3m×約1cmと約 0.5m×約 6m×約1cm の水溜まりを確認。なお、汚染した水の発生源は特定できていないものの、汚染水を貯留しているタンク周辺の堰内に溜まっていた水がドレン弁を通じて堰外へ漏えいしたこと、タンクに貯留した水がタンクから漏えいしたことが否定できないこと、および堰外に漏えいした水溜まりにおいて高いベータ線、ガンマ線が検出されたことから、14:28 に法令に該当する漏えいと判断。その後、同日 19:00 から堰内に溜まっている水の回収作業を開始。水の回収については、仮設ポンプにて仮設タンクに汲み上げるとともに、堰内に吸着材を設置。8/20 0:00 までに回収された水は約4m³。
- 8/20 7:00頃、同エリア内のIGループNo. 5タンク近傍の底部で水の広がりがあることから、当該タンクの水位を確認した結果、タンク上部から3m40cm 程度まで低下していることを確認。近接するタンクの水位は上部から50cm程度であることから、現時点で約3m水位が低下していることを確認。なお、約3mの水位低下分の水量は、約 300m^3 。漏えいしたと思われる水については、堰内の水は一部回収を実施しているが、ドレン弁を通して堰外へ出ていると思われることから周辺の土壤の回収を行うとともに広がりの範囲について引き続き調査を実施。

21:55から No.5タンク内の水および仮設タンクに回収していた水(堰内に溜まっていた水)を同エリア内の

Bグループ No.10 タンクへ移送を開始。8/21 21:13、No.5 タンク内の水の移送を終了。8/22 15:00、仮設タンクに回収していた水の移送を完了。

- 8/21 H4エリアタンクの東側にある排水路の壁面において筋状の流れた痕跡が確認されたことから、当該部の表面線量当量率を測定した結果、最大で 6.0mSv/h ($\gamma + \beta$ 線($70\mu\text{m}$ 線量当量率)) であることを確認。このことから、汚染した土砂等が排水路に流れた可能性があるとし、今後、詳細な調査および評価を行う。なお、今回の漏水発見当時においては、当該排水路近傍の地表面で水が流れていないことを確認。

- 8/22 11:00 から 15:00 頃にかけて、漏えいしたタンクと同様の法兰ジ型の他エリアのタンクについて総点検(外観点検、線量測定)を実施。タンクおよびドレン弁の外観点検において、漏えい及び水溜まりは確認されなかったが、H3エリアのタンク周辺において、部分的に線量が高い箇所(2箇所)を確認。なお、当該箇所は乾燥しており、堰内および堰外への流出は確認されなかった。また、当該タンクの水位は受け入れ時と変化がないことを確認している。

[高線量箇所及び表面線量当量率測定結果($\gamma + \beta$ 線($70\mu\text{m}$ 線量当量率))、水位レベル]

- ・H3エリアBグループ No.4 タンク底部法兰ジ近傍: 100mSv/h 、水位レベル約 97%
- ・H3エリアAグループ No.10 タンク底部法兰ジ近傍: 70mSv/h 、水位レベル約 95%

上記以外のタンク及びドレン弁については、高線量の箇所は確認されていない。

漏えいが確認されたH4エリアIグループ No.5 タンク内の水の核種分析を実施。以下の分析結果から、当該タンクに貯蔵されている水がRO濃縮水であることを確認。

<H4エリアIグループ No.5 タンク内の水(採取日時:8/23 21:00)>

- ・セシウム 134: $4.4 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3$
- ・セシウム 137: $9.2 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3$
- ・アンチモン 125: $5.3 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3$
- ・全ベータ: $2.0 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
- ・塩素濃度: 5200ppm

また、5・6号機の滞留水の保管等に使用している法兰ジタイプタンクの健全性確認(外観目視確認、水位確認)を8/26までに実施し、異常が無いことを確認。

- 8/25 漏えいが発生したH4エリア内のH4エリア I グループ No.5 タンクについて確認を行っていたところ、当該タンク含む3基(H4エリア I グループ No.5 タンク、H4エリア I グループ No.10 タンク、H4エリア II グループ No.3 タンク)が当初H1エリアに設置されていたこと、H1エリアで当該タンクが設置された基礎で、地盤沈下が起きたため、H2エリアに設置する計画であったが、実際には、H4エリアに設置されていることが判明。No.5 タンクからの水漏れと、H1エリアの基礎が地盤沈下した際に設置していた経過があることの因果関係は不明であるが、漏えいリスクの低減対策として、8/25 15:57 よりH4エリア I グループ No.10 タンクから、H4エリア B グループ No.10 タンクへの移送を開始。8/27 2:07、移送完了。今後、H4エリア II グループ No.3 タンク内の水移送についても実施予定。

今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施(8/27 採取)。分析結果は、前日(8/26 採取)の測定結果と比較して大きな変動はない。至近の分析結果は以下のとおり。

<福島第一南放水口付近海水(排水路出口付近)>

(採取日時:8/27 10:02)

セシウム 134: 検出限界値未満【検出限界値: 1.2 Bq/L ($1.2 \times 10^{-3} [\text{Bq/cm}^3]$)】

セシウム 137: 検出限界値未満【検出限界値: 3.0 Bq/L ($3.0 \times 10^{-3} [\text{Bq/cm}^3]$)】

全ベータ : 検出限界値未満【検出限界値: 21 Bq/L ($2.1 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$)】

<B-C排水路合流地点前(合流地点の上流側)>

(採取日時:8/27 10:21)

セシウム 134: 検出限界値未満【検出限界値: 20 Bq/L ($2.0 \times 10^{-2} [\text{Bq/cm}^3]$)】

セシウム 137: 検出限界値未満【検出限界値: 26 Bq/L ($2.6 \times 10^{-2} [\text{Bq/cm}^3]$)】

全ベータ : 180 Bq/L ($1.8 \times 10^{-1} [\text{Bq/cm}^3]$)

【タービン建屋東側の地下水調査状況について】

- ・1~4号機タービン建屋東側に観測孔を設置し採取した地下水を分析したところ、1, 2号機間の観測孔 No.1において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値*で検出。今後も引き続き採取分析を行い、監視強化を実施。

* トリチウム: $4.6 \times 10^5 \sim 5.0 \times 10^5 \text{Bq/L}$ (採取日: 5/24, 5/31, 6/7)

ストロンチウム 90:1×10³Bq/L(採取日:5/24)

- H25/8/9 14:10～ 1・2号機タービン建屋東側に設置した集水ピット(南)から地下水をくみ上げ、2号機立坑Cへの移送を開始。
 - 8/15 11:35～ 1・2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイント(バキュームによる強制的な揚水設備)の1箇所から地下水を汲み上げ、2号機立坑Cへの移送を開始(移送において漏えい等の異常がないことを確認)。その後、8/16 11:10 に 12 箇所、8/17 11:05 に 9 箇所、8/21 14:10 に 1 箇所、8/23 8:20 に 4 箇所を追加し、予定していた 28 箇所すべてのウェルポイントから地下水を汲み上げ、2号機立坑Cへの移送を実施。
 - 8/22 14:55 2号機タービン建屋東側に設置されている2号機分岐トレーナー(立坑Bおよび電源ケーブルトレーナー)の閉塞を行うため、当該トレーナー内に滞留している汚染水を2号機タービン建屋へ移送開始。
8/24 13:16 移送を停止(移送終了)。8/29～ 2号機分岐トレーナーへの充填材注入を開始予定。残水の水位状況を確認し、今後2号機タービン建屋へ移送を実施予定。
 - 8/24 13:55 ウェルポイントから汲み上げた地下水の移送先について、2号機立坑Cより2号機タービン建屋へ切替を実施。8/28 10:58 地下水移送ポンプ追設工事のため、2号機タービン建屋から2号機立坑Cへ切替。
- 【移送量*： 8/28 16:00 時点までの立坑Cおよび2号機タービン建屋への移送量は約 981m³。】
- * 集水ピット(南)およびウェルポイントの総量

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- H25/7/1 に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリングは継続実施中。

<拡散防止対策>

- 地下貯水槽漏えい検知孔水(No.1 北東側、No.2 北東側、No.3 南西側)の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから、地下貯水槽 No.1～3 にろ過水または淡水化装置(RO)処理水(全ベータ放射能濃度:約1×10¹Bq/cm³)を移送し希釈する処置を適宜実施。
- 最新の希釈実績:地下貯水槽 No.1(6/19～) 8/3、約 60m³ のろ過水を注水。
地下貯水槽 No.2(6/27～) 8/1、約 60m³ のろ過水を注水。
地下貯水槽 No.3(7/24～) 8/12、約 107m³ の当該地下貯水槽ドレン孔水(北東側)を注水。
※8/5 に約 60m³、8/11 に約 51m³、8/12 に約 107m³ を希釈および地下貯水槽底面に作用する水圧(揚圧力)の低減を目的に注水。

- 8/28 地下貯水槽 No.1～3 の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.1、No.2 のドレン孔に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を実施。

<サンプリング実績>

- 8/26 地下貯水槽 No.1～7 のドレン孔水(14 箇所)、地下貯水槽 No.1～4, 6 の漏えい検知孔水(10 箇所のうち 2 箇所は試料採取不可)、地下貯水槽観測孔(22 箇所)、海側観測孔 No.5～8 についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(海側観測孔:8/19、その他:8/25)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上