

区分：Ⅲ

場所	発電所構内（屋外）	
件名	500kV 開閉所（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 24 年 9 月 11 日午前 10 時頃、屋外 500kV 開閉所において、500kV ケーブルダクト修理の一環として、足場材の運搬作業に従事していた協力企業作業員が、足場板を運搬中に仮置きされた足場パイプにつまずき転倒し、手をついた際に、運搬していた足場板が左手小指の上に落下し、左手小指を負傷したことから、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>【運搬時】</p>  <p>①後向きに足場材の間を通過中、仮置きされた足場パイプにつまずき転倒。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>【負傷時】</p>  <p>②転倒した際に、運んでいた足場板が左手小指の上に落下して負傷。</p> </div> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院における診察の結果、左小指末節骨開放骨折と診断されました。</p> <p>今回の事象は、運搬中の後方確認不足および足場板の運搬経路が狭かったことから、適切な作業体勢がとれなかった為に発生したものと推定しております。</p> <p>今後、今回の事象について関係者へ周知および注意喚起を図り、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。</p>	

発電所構内 500kV 開閉所（屋外）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外