福島第一原子力発電所の状況

平成24年11月1日東京電力株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (11/1 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*1	原子炉格納容器 水素濃度		
1号 機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約2.0 m³/h 給水系:約2.7 m³/h	31.1	105.7 kPa abs	A系: B系:	1.30 1.31	vol% vol%
2号 機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約4.2 m³/h 給水系:約1.9 m³/h	43.9	5.36 kPag	A系: B系:	0.05 ^{*2} 0.03	vol% vol%
3号 機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約4.5 m³/h 給水系:約1.6 m³/h	43.8	0.22 kPag	A系: B系:	0.19 ^{*2} 0.17	vol% vol%

- *1 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)
- *2電源停止作業に伴いデータ欠測のため、直近で計測できている 10/31 5:00 時点の数値を記載。
- 【1号機】・11/1 15:42 原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 2.6m³/hから約 3.0m³/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9m³/hから約 2.0m³/hに調整。
- 【2号機】・11/1 15:42 原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.9m³/hから約 2.0m³/h、炉心スプレイ系からの注水量を約 4.2m³/hから約 4.5m³/hに調整。
- 【3号機】・11/1 15:42 原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.6m³/hから約 2.0m³/h、炉心スプレイ系からの注水量は約 4.5m³/hで継続。

<2. 使用済燃料プールの状況> (11/1 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	21.5
2号機	循環冷却システム	停止中	26.7
3号機	循環冷却システム	運転中	18.6
4号機	循環冷却システム	運転中	26

^{*}各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

【2号機】・10/30 15:30 所内電源停止に伴い、使用済燃料プール代替冷却系を停止。

<3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元	\rightarrow	移送先	移送状況
2号機	2 号機 タービン 建屋	\rightarrow	3号機タービン建屋	10/30 10:09 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン 建屋	→	集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	10/26 12:18 ~ 移送実施中

<4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (11/1 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

^{*}フィルタの洗浄を適宜実施。

[•]H23/6/8~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

<5. その他>

- ・H23/10/7~ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5,6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23~ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6 ~ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/4/25~ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H24/10/23~ 1号機サプレッションチェンバ内への窒素ガス連続封入を開始。サプレッションチェンバ内の水素濃度を推定2%程度まで低くするために、連続封入期間は1ヶ月程度を予定。
- ・H24/11/1 11:33 5・6号機サービス建屋において、連続的に空気中の放射性物質濃度を測定する測定器(連続ダストモニタ)の警報が発生。警報を受け、全面マスク着用の運用に基づき全面マスク着用を指示。 その後、以下のとおり詳細調査を実施し、総合的に判断した結果、同日 13:05、全面マスク着用指示を解除。また、同日 12:40、連続ダストモニタの警報は解除。なお、連続ダストモニタ濾紙の核種分析結果より、警報発生時において未検出であることを確認している。今後、連続ダストモニタの故障の可能性も含めて、警報発生原因について調査を行う予定。

<確認内容>

- ・モニタリングポスト指示値(No. 1~8):変化なし
- •現場周辺線量:2~3 μ Sv/h
- ・連続ダストモニタ濾紙の核種分析結果:未検出
- •現在の連続ダストモニタ指示値: 2×10-6Bq/cm3
- ・可搬型ダストサンプラによる測定:2.8×10⁻Bq/cm³以下

以 上