

# 多核種除去設備B系統における系統水のカルシウム濃度上昇の調査状況について

< 参考資料 >  
平成26年10月10日  
東京電力株式会社

- 多核種除去設備B系統において炭酸塩スラリーの流出が発生したクロスフローフィルタ8Bの点検を実施。
  - ・ バブリング試験を行った結果、2箇所からエアーの流出を確認。
  - ・ エアーの流出を確認した当該部を分解調査した結果、六角ガスケットの一部に変形およびき裂を確認。当該箇所より炭酸塩スラリーが流出したものと推定。
- 今後、六角ガスケットの一部に変形およびき裂が発生した原因について調査予定。

