福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会 (2015年11月5日開催) 資料


## 海水のモニタリング状況等について

2015年11月5日 東京電力株式会社




## 1~4号機取水口付近の海水サンプリング結果


- ■海側遮水壁工事をは、鋼管矢板の打設を9月22日に終了。継ぎ手部止水工事を10月26日に終了。
- 9月下旬以降、降雨の少ない状況が継続しており、1~4号機取水路開渠内のセシウム、全ベータは低濃度を継続。



## 港湾内の海水サンプリング結果

- ■先月以降降雨が少なく、セシウム濃度は低濃度で推移。
- ■9月14日より、サブドレン・地下水ドレン浄化水の排水を開始し、10月16日まで港湾口のトリチウム分析を強化していたが、海水中放射性物質濃度に変化は見られなかった。







## 港湾外(周辺)の海水サンプリング結果

- ■港湾外の各採取点は、全体に低濃度の横ばい状態で、特別な上昇は見られていない。
- ■9月14日より、サブドレン・地下水ドレン浄化水の排水を開始し、10月16日まで5,6号機放水口北側の全ベータ、トリチウム分析を強化していたが、海水中放射性物質濃度に変化は見られなかった。

