

福島第一原子力発電所への津波襲来状況を集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）から撮影した写真は平成23年5月19日（11枚）、平成24年7月9日（33枚）に公開し、当日配布した資料の中に「撮影時刻」を記載しておりましたが、時刻はカメラの内蔵時計のデータであり、このデータは正しくありません。そのため、公開した44枚の写真をあらためて時系列順に並べ、1枚目の写真を基点とした経過時間を記載した資料に本日（平成24年7月13日）差替えさせていただきます。

東京電力株式会社
平成24年7月9日

福島第一原子力発電所 津波襲来時の状況について



< 0 秒 >



< 34秒後 >



< 1分2秒後 >

カメラの内蔵時計の時刻は正しくないため、1枚目の写真の撮影時（カメラ内蔵時計では午後3時35分16秒）を基点とした経過時間を記載している。

提 供：東京電力株式会社
撮影日：平成23年3月11日



< 1 分26秒後 >



< 5 分 0 秒後 >



< 5 分12秒後 >



< 6 分 8 秒後 >



< 6分20秒後 >



< 6分36秒後 >



< 6分42秒後 >



< 7分4秒後 >



< 7分8秒後 >



< 7分24秒後 >



< 7分30秒後 >



< 7 分42秒後 >



< 7 分56秒後 >



< 8 分10秒後 >



< 8 分20秒後 >



< 8 分38秒後 >



< 8 分50秒後 >



< 9分2秒後 >



< 9分14秒後 >



< 9分28秒後 >



< 9分42秒後 >



< 10分50秒後 >



< 10分54秒後 >



< 11分54秒後 >




< 13分16秒後 >



< 14分36秒後 >



< 14分42秒後 >



< 15分 6 秒後 >



< 15分32秒後 >



< 16分54秒後 >



< 17分 6 秒後 >



< 17分10秒後 >



< 17分58秒後 >



< 18分28秒後 >



< 19分4秒後 >



< 22分 8 秒後 >



< 23分44秒後 >



< 23分48秒後 >



< 24分52秒後 >



< 25分44秒後 >



< 25分48秒後 >