

福島第一原子力発電所1号機格納容器内調査状況 (10月12日～13日実施分)

<参考資料>
平成24年10月15日
東京電力株式会社


滞留水サンプリング (10月12日実施)

【滞留水サンプリング調査の作業実績】

- 作業人数：48人
- 作業時間：10月12日午前10時頃～午後0時45分頃



①水面到達



②サンプリングの様子

撮影日：平成24年10月12日
提供：東京電力株式会社

(参考) 現場風景



③常設監視装置
(シールボックス)



④サンプリング作業風景

撮影日:平成24年10月12日、13日
提供:東京電力株式会社

(参考) 遮へい容器への移し替え



⑤遮へい容器



⑥遮へい容器への移し替え

撮影日:平成24年10月12日
提供:東京電力株式会社

常設監視装置設置（10月13日実施）

【常設監視装置設置作業実績】

- 作業人数：50人
- 作業時間：10月13日午前9時頃～午後1時30分頃



⑦水面へ到達



⑧設置状況(水中)

撮影日：平成24年10月13日
提供：東京電力株式会社